


P-V-Diagramm Gleichdruckmotor



1-2: Komprimierung

2-3: Verbrennung

3-4: Arbeit

4-1: Auspuff